

Symboly pro údržbu textilií ČSN EN 23758 - 80 0005 TEXTILIE



Povoleno použití všech oxidačních bělicích prostředků.



Výrobek se nesmí bělit oxidačními bělícími prostředky.



Výrobek se může bělit prostředky uvolňujícími chlór. Používat pouze studený a zředěný roztok.



Povolen pouze oxidační/nechlorový bělící prostředek.



Kruh označuje profesionální způsoby chemického čištění textilních výrobků (kromě přírodních usní a kožešin).



Výrobek se nesmí chemicky čistit. Nesmějí se odstraňovat skvrny organickými rozpouštědly.



Výrobek se může chemicky čistit všemi obvykle používanými rozpouštědly, včetně všech rozpouštědel uvedených pod písmenem P, dále trichlorethenem a 1.1.1-trichlorethanem.



Výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. Obvyklé postupy čištění jsou bez omezení.



Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody nebo s omezeným mechanickým působením anebo s omezenou teplotou sušení. Samoobslužné čištění není dovoleno.



Výrobek se může chemicky čistit v uhlovodících anebo s omezeným mechanickým působením (destilační rozmezí mezi mezi 150°C a 210°C, bod vzplanutí mezi 38°C a 70°C.) Samoobslužné čištění není dovoleno.



Výrobek se může chemicky čistit v uhlovodících anebo s omezeným mechanickým působením (destilační rozmezí mezi mezi 150°C a 210°C, bod vzplanutí mezi 38°C a 70°C.) Samoobslužné čištění není dovoleno.